

Øyer kommune

Vedr. PlanID 201202b – Reguleringsplan – Trodal.

Vedr. arbeid som blir gjort oppstrøms ny bru i Gamlevegen.

Jeg har en drikkevannskum på oversiden av vegen som fortsatt er i bruk og som derfor må opprettholdes. Den kan også være til nytte som drikkevannskum ved beredskap eller dersom høydebassenget blir ødelagt.

Vedr. arbeid på min eiendom (26/4) nedenfor veien.

Figur 10 i notat fra Norconsult viser luftfoto av området ved ny bru. Der er det tydelig å se at veien gjør en retningsendring ved hjørnet av hagegjerdet mitt som gjør at veien sør for hagegjerdet kommer lenger ned på min eiendom enn nødvendig. Jeg mener derfor at vegen må rettes ut her. Dette har jeg tidligere tatt opp med Norconsult v/O.B. Bringa uten at noe har blitt gjort. Pga. rekkverk/autovern nord for bruende så har jeg fått opplyst at innkjøring til min eiendom (redskapshus og jordet) må flyttes nordover til området ved hjørnet av hagen. I dette området har jeg en vannledning som krysser veien i ei stikkrenne. Det er kraner i hagen litt nedenfor som er i bruk for vanning av hage og jordet. Dette må kanskje flyttes i forbindelse med ny avkjøring. Den nye avkjøringen skaper utfordringer fordi det står et hus like nedenfor der avkjøringen kommer. Så dette må vi se på for å finne den beste løsningen. I verste fall må bygget flyttes.

Jeg forstår det slik at det skal settes opp tørrmurer både oppstrøms og nedstrøms brua. Jeg er opptatt av at jeg skal får størst mulig plass foran innkjøringen til redskapshuset nå når avkjøringen skal flyttes. Derfor ønsker jeg at tørrmuren på nordsiden nedstrøms brua skal mures så høyt at plassen jeg har der går helt ut til tørrmuren. Jeg finner ikke noe snitt av tørrmuren der, men utfra planen kan det se ut som om det er tenkt en skråning på flere meter fra topp mur og opp til terrengnivå. Dette kan komme til å skape problemer med å kjøre inn i redskapshuset.

Veien overfor bolighuset er for smal til at to lastebiler eller store traktorer kan møtes på en forsvarlig og trygg måte. Derfor er deler av gjerdet blitt kjørt ned ved 3 anledninger de siste 5-6 årene. I tillegg har jeg sett at flere har subbet gjerdet når de har passert. Jeg mener derfor at det burde settes opp autovern på denne strekningen. Jeg nevnte dette på ei befarig med Per G. Svingen for noen år siden.

Øyer 16.03.2026

Med vennlig hilsen Knut Røssum, Gamlevegen 282B, 2636 Øyer

Eier av G.nr./B.nr. 26/4